

# Sicherheitsschuhe richtig lagern



## 1. Nach dem Einsatz richtig trocknen

- Groben Schmutz entfernen
- Schuhe an einem gut belüfteten Ort trocknen lassen
- Nicht direkt an Heizquellen oder mit Heissluft trocknen
- Nur trocken einlagern



## 2. Lagerort wählen

- Wärme und Feuchtigkeit beschleunigen die Alterung von PU-Sohlen
- Lagertemperatur max. 25 °C
- Feuchte Lagerräume, unbeheizte Aussencontainer oder Materialschränke mit Kondenswasser meiden > Luftfeuchte max. 70 %
- Vor direktem Sonnenlicht und UV schützen

Für die richtige Lagerung, die strukturierte Ausgabe von PSA oder eine transparente Bestandssteuerung ist VMI eine mögliche Option.



## 3. Lagerdauer kurz halten

- Aufbewahrungsdauer vor der Nutzung kurz halten (nach dem Prinzip first in, first out arbeiten)
- Reserve- und Saisonpaare nicht jahrelang einlagern (bspw. mit Produktions- oder Eingangsdatum markieren)
- Ein fixes Verfallsdatum lässt sich nicht pauschal angeben
- Die tatsächliche Nutzungsdauer hängt stark von Verschleiss, Feuchte, UV, Chemie, Hitze und Einsatzbereich ab

Passendes Nachfolgemodell finden

Mit dem PSA Bus bringen wir Beratung, Fussvermessung und Anprobe zu Ihnen.

Mehr erfahren